

## PM

# Sammanställning undersökningar Falkenbergs gymnasieskola, Falkenbergs kommun

## Bakgrund

WSP Environmental, avdelning Mark och Vatten, har på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Falkenbergs kommun gjort en sammanställning av utförda och kommande undersökningar/saneringar på Falkenbergs gymnasieskola i Falkenbergs kommun.

## Övergripande undersökningar

- 2012 - Swecos mätvärdesrapport. Daterad 2012-03-09.

## Hus 1-3

- 2007 - "Miljöteknisk markundersökning, Fd Lundgrens läderfabrik, Igeldammen 8, Falkenberg. Rapport och PM, 2007-05-29, WSP uppdragsnummer 10089494".
- 2007 - "Luftprovtagningar i gymnasieskola, Fd Lundgrens läderfabrik, kv Igeldammen, Falkenberg, WSP uppdrag 10095904, daterad 2007-10-19".
- 2008 - "Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Fd Lundgrens läderfabrik, Igeldammen 8, Falkenberg. Rapport och PM, 2008-03-10, WSP uppdragsnummer 10102058".
- 2011 - "Provtagning av jord kring pelarfundament, Falkenbergs gymnasieskola". Redovisning 2012-02-13, WSP uppdragsnummer: 10157578.
- 2012 - PM - Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Falkenbergs gymnasieskola hus 1, 2 och 3, Rapport och PM daterade 2012-08-21, WSP uppdragsnummer: 10157578.
- 2012 - Luftmätning avseende koldisulfid i inomhusluften, Hus 2 Falkenbergs gymnasium, Falkenberg. Daterad 2012-10-12, Sweco uppdragsnummer: 6291934000.

Hus 1 saneras i samband med rivning, tidigast år 2019.

Hus 2 ska saneras under början av 2016. Område öster om hus 3 ska saneras under 2016.

## Hus 4

- 2012 - "PM, Miljöteknisk provtagning av jord, Falkenbergs gymnasieskola, hus 4 med omgivning". Daterad 2012-06-19. WSP uppdragsnummer: 10157578.

Hus 4 revs år 2012 och området sanerades i samband med detta.

## Hus 7/16

Miljöteknisk undersökning av jord och grundvatten utförd under hösten 2015. Halter av klorerade alifater i ett grundvattenrör påträffades.

Vidare undersökningar med avseende på klorerade alifater i grundvattnet utförs under 2016.

## Hus 8

- 2009 - "Miljöteknisk provtagning av jord, planerad rivning av hus 8, Igeldammen 4 och 5, Falkenberg. Redovisning, 2009-10-06, WSP uppdragsnummer 10124858".
- 2009 - "Miljöteknisk provtagning av jord, hus 8, Igeldammen Falkenberg, kartläggning av utbredning av metallförorening. Redovisning, 2009-11-13, WSP uppdragsnummer 10124858-2".
- 2010 - Prover togs vid schakt för el-, fjärrvärme-, IT-, och provisoriska avloppsledningar. Prover togs vid sänkningen av golvet i hus 5. Prover togs vid saneringen kring hus 8. Prover togs även vid upptäckt av 2 oljetankar sandfylld med tjockolja. "Efterbehandlingsrapport. Falkenbergs gymnasieskola, delprojekt utförda sommaren 2010", Daterad 2010-11-11. WSP uppdragsnummer 10127058.

Hus 8 revs 2010 och området sanerades i samband med detta.

## Hus 12

- 2009 - Miljöteknisk provtagning av jord, planerad nybyggnation av hus 12, Igeldammen Falkenberg. Redovisning, 2009-12-08, WSP uppdragsnummer 10124858-3".

## Bilagor

Bilaga 1	Karta området
Bilaga 2	Karta sammanställning miljöprovtagningar
Bilaga 3	Karta utförda och kommande saneringar

Halmstad 2016-01-18

WSP Environmental

Michelle Tryggvesson